Промышленные электроды AQ-SMART-CHL1

Инструкция по применению

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курся (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Ореп (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Магнитогорск (3519)55-03-13

Беларусь +375-257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35


Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Диапазон измерения	$_{ m O}$ мг/л \sim 20.00 мг/л; $_{ m O}$ мг/л \sim 2.000 мг/л	
Остаточный хлор	Разрешение	0.01 мг/л; 0.001 мг/л	
	Точность	±5% от шкалы или ±0.05	
	Диапазон измерения	□ ~ 50.0°C	
	Разрешение	0.1°C	
Температура	Точность	±0.5°C	
	Тип датчика	PT100	
	Температурная компенсация	Автоматическая/Ручная	
Передача данных	RS-485	Modbus-RTU протокол	
	Рабочее напряжение	12-24B ±10%	
Поугио	Прочность изоляции	2500 Vrms	
Другие параметры	Потребление тока	около 0,5 Вт	
110pome1poi	Материал изделия	Полиформальдегидная смола, политетрафторэтилен, токопроводящая резина	
	Способ установки	резьба 3/4" NPT с одной проточной ячейкой	
	Диапазон рН среды	4~9	
	Давление	меньше 0.1 мПа	
	Калибровка	2 точки	
	Рабочий поток	30 - 60 л/ч	
	Время отклика	меньше 30 сек.	
	Защита	IP68	
	Рабочая темпер.	5~50.0°C	



YCTAHOBKA

При использовании установки с емкостью для циркуляции, электрод и емкость для циркуляции устанавливаются близко друг к другу, чтобы обеспечить размещение части измерения электрода в области близкой к входу емкости для циркуляции, и поток не должен быть выровнен по выходу настолько, насколько это возможно, чтобы обеспечить стабильный поток. Предлагается контролировать скорость потока на уровне 30 ≤ 60 л / ч, чтобы обеспечить точность испытаний.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

<mark>Красный - Питание 12-24В | Черный - GND | Голубой - RS485 А | Белый - RS485 В |</mark> Прозрачный - Земля

После завершения проводки ее следует тщательно проверить, чтобы избежать неправильного подключения перед включением питания.

Спецификация кабеля: Учитывая, что кабель погружен в воду (включая морскую воду) или подвергается воздействию воздуха в течение длительного времени, кабель обладает определенной коррозионной стойкостью. Диаметр внешнего соединения кабеля Ф 6 мм требует водонепроницаемой обработки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ О<mark>БСЛУЖИВА</mark>НИЕ

- Новый электрод или который долго не использовался необходимо активировать перед использованием, а датчик поместить в водопроводную воду с остаточным хлором 10 мг/л на 24 часа. Если точность показаний не соответствует желаемым, вам необходимо выполнить следующее:
- Калибровка нуля и наклона электрода
- Избегайте длительного нахождения в дистиллированной воде или протеиновых растворах и предотвращайте контакт с силиконовым маслом. Датчик с более длительным сроком службы будет прикреплен к осадку. В это время его можно промыть дистиллированной водой (или ионной водой).
- Если датчик используется в течение длительного времени, и данные измерений дрейфуют, пожалуйста, откалибруйте заново.
- Сухое хранение, когда датчик не используется в течение длительного времени.

КАЛИБРОВКА

А) **Калибровка нуля**: датчик помещается в воду с остаточным хлором $0.1 \sim 1$ мг/л для калибровки нуля после достижения числовой стабильности в течении 15 - 30 минут, после промыть дистилированной водой 3-5 раз и произвести калибровку нуля.

6) **Калибровка наклона**: датчик помещается в емкость с остаточным хлором со стандартной жидкостью, и после стабилизации значения выполняется калибровка наклона. Рекомендуется использовать стандартную жидкость HClO с концентрацией 10 ~ 20 мг/л. Подготовка и определение стандартной жидкости могут быть основаны на определении остаточного хлора в соответствии с национальным стандартом.

Примечание: датчик был откалиброван перед отправкой с завода, поскольку подготовка его стандартной жидкости требует высоких требований к персоналу, непрофессионалы могут не справиться с этой работой, только если значение некорректно, пользователям рекомендуется самостоятельно выполнить калибровку.

Внимание: калибровка датчика происхдит в проточной ячейке или с имитацией потока с помощью магнитной мешалки. Датчик должен полностью погружен в воду с центральным расположением стержня датчика по центру.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ФОРМАТ ДАННЫХ

Формат данных по умолчанию: 9600,N, 8, 1 (скорость передачи данных в бодах 9600 бит/с, 1 начальный бит, 8 битов данных, без четности, 1 стоповый бит).

Скорость передачи данных в бодах может быть настроена индивидуально. Адрес устройства 1 или 6.

ФОРМАТ ФРЕЙМА СООБЩЕНИЯ

А) ИНСТРУКЦИЯ ПО СЧИТЫВАНИЮ ДАННЫХ

D1 D3 XX XX XX XX XX XX XX XX

Устройство Код функции Адрес регистра Количество регистров СRC-код (первый младший байт)

Б) ОТВЕТ НА СЧИТЫВАНИЕ ДАННЫХ

O1 O3 XX XX.....XX XXXX

Устройство Код функции Колич<mark>ество байтов данных Данные</mark> ответа СРС-код (первый младший байт)

В) ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПИСИ ДАННЫХ

O1 O6 XXXX XXXXX XXXX

Устройство Код функции Адрес регистра Данные для записи СRC-код (первый младший байт)

Г) ОТВЕТ НА ЗАПИСЬ ДАННЫХ (ТО ЖЕ САМОЕ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЗАПИСИ ДАННЫХ)

O1 O6 XXXX XXXX XXXX

Устройство Код функции Адрес регистра Данные для записи СRC-код (первый младший байт)

АДРЕСА РЕГИСТРОВ

Примечание: 0-20.00 мг/л (2 десятичных энака), 0-2.000 мг/л десятичные (3 десятичных энака)

Адрес регистра	Название	Инструкция	Количество регистров	Способ доступа
PLC 40257 HEX 4X0100 DEC 4X0256	Значения Температуры	Значение измерения делим на 10 К примеру: 256 = 25.6°C	1 (2 байт)	Чтение
PLC 40258 HEX 4X0101 DEC 4X0257	Значения Остаточного Хлора	Значения измерения К примеру: ДЛЯ ДИАПАЗОНА 0 - 2.000 МГ/Л 2000 = 2 мг/л (2 x 1000) ДЛЯ ДИАПАЗОНА 0 - 20.00 МГ/Л 2000 = 20 мг/л (20 x 100)	1 (2 байт)	Чтение


Г					
	Адрес регистра	Название	Инструкция	Количество регистров	Способ доступа
	PLC 44098 HEX 4X1001 DEC 4X4097	Калибровка нуля	ВНИМАНИЕ! Перед первым тестированием датчик следует поместить в активирующий раствор на 24 часа, после очистите датчик в дистилированной воде (датчик должен быть подключен к питанию). Возьмите калибровочный раствор 1 мг/л остаточного хлора, очистите датчик в дистилированной воде, промокните жидкость или другие отложения впитывающей бумагой и оставьте его в калибровочном растворе на 15-30 минут, до стабилизации показаний. После откалибруйте, записав значение: Для диапазона 0-2 мг/л: Откалибровать в стандартном растворе 0,1 мг/л, записанные данные представляют собой значение концентрации	1 (2 байта)	Запись
			стандартного раствора х 1000. К примеру: 100 = 0,1 мг/л, значит записываем число 100. Для диапазона 0-20 мг/л: Откалибровать в стандарт- ном растворе 1 мг/л, запи- санные данные представля- ют собой значение концен- трации стандартного раствора х 100. К примеру: 100 = 1 мг/л, значит записы- ваем число 100.		
	PLC 44100 HEX 4X1003 DEC 4X4099	Калибровка наклона	Для диапазона 0-2 мг/л: Откалибровать в стандартном растворе 2 мг/л, записанные данные представляют собой значение концентрации стандартного раствора х 1000. К примеру: 2000 = 2 мг/л, значит записываем число 2000.	1 (2 байта)	Запись

Адрес регистра	Название	Инструкция	Количество регистров	Способ доступа
PLC 44100 HEX 4X1003 DEC 4X4099	Калибровка наклона	Для диапазона 0-20 мг/л: Откалибровать в стандартном растворе 20 мг/л, записанные данные представляют собой значение концентрации стандартного раствора х 100. К примеру: 2000 = 20 мг/л, значит записываем число 2000.	1 (2 байта)	Запись
PLC 48193 HEX 4X2000 DEC 4X8192	Адрес устройства	Стандартный адрес 1 (10, 6) диапазон от 1 до 255	1 (2 байта)	Запись
PLC 48196 HEX 4X2003 DEC 4X8195	Изменить Baud Rate	0 - 4800 1 - 9600 (по умолчанию) 2 - 19200	1 (2 байта)	Запись
PLC 48225 HEX 4X2020 DEC 4X8224	Сброс к заводским настройкам	Записать О для сброса (после заново откалибровать прибор)	1 (2 байта)	Запись



Датчик имеет резьбу с двух сторон 3/4 NPT. Монтируется в устройство потока, а так же в специальные погружные установки AQ-PTUBE длиной до 3-х метров, для защиты кабеля от внешних воздействий.

Правильная установка датчика:



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Волоград (8472)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокуэнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Беларусь +375-257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47